

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	183	Landratsamt Mühldorf a. Inn	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	183	Landratsamt Mühldorf a. Inn	
Betreiber	[Name]	EMG Casting AG		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Teplitzerstr. 22	84478	Waldkraiburg
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Eisengießerei		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	3.7.1		2.4

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	12.12.23	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Starke Staubablagerungen im Innen- und Außenbereich der Anlage (insb. Sandaufbereitung)	Undichtigkeiten unverzüglich beheben und Optimierungskonzept für Sandaufbereitung entwickeln	12/2024	Landratsamt Mühldorf	
Mangelnde Dokumentation der Emissionsüberwachung und der Wartungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten	Die entsprechenden Dokumentationen sind vom Betrieb lückenlos zu führen	12/2024	Landratsamt Mühldorf	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL